

INDUSTRIAS EBA S.A.

Av. Maresme, 94 - Tel. 93-3875966 - Fax 93-3831708

08912 - BADALONA (BARCELONA) / ESPANA .

FICHA TECNICA DE LA MAQUINA

Num. : 957-5

(FICHE TECHNIQUE DE LA MACHINE) - (TECHNICAL DATA OF THE MACHINE) - (TECHNISQUE MASCHINENKARTE)

Maquina Modelo : RS - 800

(Machine mod.) - (Maschine Mod.) - (Maschine Modell)

Serie num. : 957 - 5

(Num. de Serie) - (Series no.) - (Serie Nr.)

Potencia (CV) : 6,01

(Puissance CV) - (Power HP) - (Leistung in PS)

Voltaje (V) : 280

(Voltage Volts) - (Voltage) - (Spannung)

Elementos especiales : Motor 2,4/3,3 Cv.

(Elements speciaux) - (Specials elements) - (Sonderzubehor)

GARANTIA

(GARANTIE) - (WARRANTY) - (GARANTIE)

Duracion : 6 meses

(Duree) - (Term) - (Dauer)

Inicia : 9-9-91

(Commence) - (From) - (Ab)

Termina: 9-3-92

(Termine) - (To) - (Bis)

02-2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, Fig. 8A.

Capacidad de trabajo de la máquina.

Material	CARACTERÍSTICAS CORTE			
	Velocidad	R.P.M.	Avance	∅ broca
Acero hasta 50 kg/mm ² .	32 m./min.	408	0,2 p/v.	25
Acero hasta 70 kg/mm ² .	23 m./min.	304	0,2 p/v.	24
Acero aleado hasta 90 kg/mm ² .	15 m./min.	152	0,2 p/v.	32
Acero aleado hasta 110 kg/mm ² .	14 m./min.	152	0,2 p/v.	30
Fundición hasta 200 HB.	25 m./min.	250	0,3 p/v.	32
Fundición de más de 200 HB.	15 m./min.	152	0,3 p/v.	32

- Acoplamiento en el husillo CM-4.
- Profundidad máxima de taladro 150 mm.
- profundidad máxima de taladro recuperando recorridos mediante desplazamientos del conjunto cabezal 500 mm.
- Velocidades en el husillo:

Con motor a 1.500 (I) :	102,	152,	250
	408,	608,	1.000
Con motor a 3.000 (II) :	204,	304,	500
	816,	1.216,	2.000
- Avances automáticos de taladro 0,1 - 0,2 - 0,3
- Velocidad desplazamiento elevación columna 1,5 m./min.
- Recorrido en vertical 350 mm.
- Motor accionamiento husillo 1,8/2,2 CV.

- Motor mecanismo elevación :
RS-600 == 1,5 CV. / RS-800 == 2 CV.
- Motor bloqueo 0,45 CV.
- Motor equipo refrigeración 1/8 CV.
- Dimensiones generales de la máquina:

RS = 600

Sin accesorios == 1.050 x 1.050 x 2.530
Con accesorios == 1.050 x 1.415 x 2.530.

RS = 800

Sin accesorios == 1.300 x 1.300 x 2.530.
Con accesorios == 1.300 x 1.555 x 2.530.

- Peso de la máquina : (Sin accesorios)

RS - 600 == 1.250 Kg.
RS - 800 == 1.400 Kg.

ACCESORIOS

Piè Bancada (Para RS-600)	250 Kg.
Piè Bancada (Para RS-800)	350 Kg.
Mesa inclinable	123 Kg.
Mesa suplemento	170 Kg.
Equipo refrigeración	8 Kg.