

# Katastroko datuen fitxa

# Ficha de datos catastrales



Ondasun higiezin/Bien inmueble 002-1026-04004-0001 ABANTO Y CIERVANA-ABANTO

Azpiartzela/ Subparcela	Elementua/ Elemento	Erabilera/ Uso	Katastro-azalera/ Superficie catastral (m²)
Helbidea/Dirección:BO\El campillo 041			
01	Hir/Urb N1501676E	UPB1F I12 Industria fabrika/Industria fábrica	716,73
	N1501677M	UPB2F O22 Bulegoa industria-eraikinean/Oficina edificio ind.	93,31
	N1501678U	U011F O22 Bulegoa industria-eraikinean/Oficina edificio ind.	93,31
	N1501679F	U021F O22 Bulegoa industria-eraikinean/Oficina edificio ind.	93,31
Helbidea/Dirección:BO\El campillo 041002			
	N1501680D	UPBUN Y21 Gune urbanizatua/Zona urbanizada	649,60

## Partzela/Parcela 002-1026-04004

Katastro-azalera/ Superficie catastral:	1.468,75 m²
--	-------------

## Azpiartzela/Subparcela 01

Katastro-azalera/ Superficie catastral:	1.468,75 m²	Izaera/ Naturaleza:	Hirikoa/Urbana	Azpiarria/ Subedificada:	Ez/No
Eraldatutako lurzorua/ Suelo transformado:	Ez/No	Fatxaden kopurua/ Número fachadas:	1		

## → Eraikuntza/Construcción 002-1026-04004-01-001-BO\El campillo 041

Erabilera/ Uso:	I12 Solairu bakarreko industria/Industria una planta	Kategoria/ Categoría:	3	Eraikitze-birgaitze urtea/ Año construcción \rehabilitación:	1999
Kontserbazio egoera/ Estado conservación:	1 Normala/Normal				

Eraikuntza/ Edificación:	Itxita/Cerrada	Zolata/ Solera:	Bai/Si	Altuera askea/ Altura libre:	7 m berdin edo gehiago/Igual o más de 7 m
Egitura/ Estructura:	Metala/Hormigoia/ Metal/Hormigón	Itxitura/ Cerramiento ext.:	Bloke ona/Bloque bueno	Pabiloiaren argia/ Luz cerca:	11 m berdin edo gehiago/Igual o más de 11 m
Forjatuetako argia/ Luz forjados:	7m edo gehiago/Igual o más de 7 m	Garabia/ Grúa puente:	Ez dauka/No tiene	Goragailua/ Elevador:	Ez dauka/No tiene

## → Elementuak/Elementos BO\El campillo 041

<b>N1501676E</b>			
Erabilera/ Uso:	I12 Industria fabrika/Industria fábrica	Katastro-azalera/ Superficie catastral:	716,73 m²
Partaidetza koefizientea/ Coeficiente de participación:	100,00	Solairua/ Planta:	PB

<b>N1501677M</b>			
Erabilera/ Uso:	O22 Bulegoa industria-eraikinean/Oficina edificio ind.	Katastro-azalera/ Superficie catastral:	93,31 m²





<b>Partaidetza koefizientea/</b> Coeficiente de participación:	<b>Solairua/</b> Planta:	PB
---	-----------------------------	----

<b>N1501678U</b>			
<b>Erabilera/</b> Uso:	O22 Bulegoa industria-erakinean/Oficina edificio ind.	<b>Katastro-azalera/</b> Superficie catastral:	93,31 m <sup>2</sup>
<b>Partaidetza koefizientea/</b> Coeficiente de participación:		<b>Solairua/</b> Planta:	01

<b>N1501679F</b>			
<b>Erabilera/</b> Uso:	O22 Bulegoa industria-erakinean/Oficina edificio ind.	<b>Katastro-azalera/</b> Superficie catastral:	93,31 m <sup>2</sup>
<b>Partaidetza koefizientea/</b> Coeficiente de participación:		<b>Solairua/</b> Planta:	02

→ **Eraikuntza/Construcción 002-1026-04004-01-002-BO\El campillo 041002**

<b>Erabilera/</b> Uso:	Y21 Bideak eta azpiegiturak/Viales e infraestructuras	<b>Kategoria/</b> Categoría:	0	<b>Eskuko kategoria/</b> Categoría manual:	5	<b>Eraikitze-b</b> Año constr	<b>\rehabilita</b>
<b>Kontserbazio egoera/</b> Estado conservación:	1 Normala/Normal						

<b>Itxitura/</b> Cerramiento:	<b>Arotzeria/</b> Carpintería:	<b>Igogailua/</b> Ascensor:
<b>Berokuntza/</b> Calefacción:	<b>Aire egokitua/</b> Aire acondicionado:	<b>Instalazioak/</b> Instalaciones:
<b>Turismoa/</b> Turismo:	<b>Izarrak/</b> Categoría hotel:	<b>Eraikin bakana/</b> Edificio singular:
<b>Eraikin historikoa/</b> Edificio histórico:		

→ **Elementuak/Elementos BO\El campillo 041002**

<b>N1501680D</b>			
<b>Erabilera/</b> Uso:	Y21 Gune urbanizatua/Zona urbanizada	<b>Katastro-azalera/</b> Superficie catastral:	649,60 m <sup>2</sup>
<b>Partaidetza koefizientea/</b> Coeficiente de participación:		<b>Solairua/</b> Planta:	PB





Jabetza erregistroarekiko koordinazio grafikoa/Coordinación gráfica con el registro de la propiedad		
Erregistroa/Registro:	Erregistro-kode bakarra/Código registral único:	Koordinazio-data/Fecha coordinación:
Ez dago koordinatuta/No está coordinado		







Elementuen krokisak/Croquis de los elementos

Helbidea/Dirección: BO\El campillo 041 Eraikitze urtea/Año de construcción: 1999


N1501676E UPB1F




N1501677M UPB2F



N1501678U U011F



N1501679F U021F



Elementuen krokisak/Croquis de los elementos

Helbidea/Dirección: BO\El campillo 041002 Eraikitze urtea/Año de construcción: 1999

N1501680D UPBUN

