

Ondasun higieztina/Bien inmueble 002-1011-05009-0002 ABANTO Y CIERVANA-ABANTO

Azpiartzela/ Subparcela	Elementua/ Elemento	Erabilera/ Uso	Katastro-azalera/ Superficie catastral (m²)
Helbidea/Dirección:BO\El campillo 034K02			
01	Hir/Urb N9571911K UPBUN	142 Siloa, gordailua/Silo, depósito	56,65

Partzela/Parcela 002-1011-05009

Katastro-azalera/ Superficie catastral:	1.970,34 m²
--	-------------

Azpiartzela/Subparcela 01

Katastro-azalera/ Superficie catastral:	1.970,34 m²	Izaera/ Naturaleza:	Hirikoa/Urbana	Azpieraikia/ Subedificada:	Ez/No
Eraldatutako lurzorua/ Suelo transformado:	Ez/No	Fatxaden kopurua/ Número fachadas:	2		

→ Eraikuntza/Construcción 002-1011-05009-01-002-BO\El campillo 034K02


Erabilera/ Uso:	14 Industria berezia/ Industrial singular	Kategoria/ Categoría:	4	Eraikitze-birgaitze urtea/ Año construcción Rehabilitación:	1989
Kontserbazio egoera/ Estado conservación:	1 Normala/Normal				

Itxitura/ Cerramiento:	Arotzeria/ Carpintería:	Igogailua/ Ascensor:
Berokuntza/ Calefacción:	Aire egokitua/ Aire acondicionado:	Instalazioak/ Instalaciones:
Turismoa/ Turismo:	Izarrak/ Categoría hotel:	Eraikin bakana/ Edificio singular:
Eraikin historikoa/ Edificio histórico:		

→ Elementuak/Elementos BO\El campillo 034K02

N9571911K			
Erabilera/ Uso:	142 Siloa, gordailua/Silo, depósito	Katastro-azalera/ Superficie catastral:	56,65 m²
Partaidetza koefizientea/ Coeficiente de participación:		Solairua/ Planta:	PB





**Jabetza erregistroarekiko koordinazio grafikoa/Coordinación gráfica con el registro de la propiedad**

<b>Erregistroa/Registro:</b>	<b>Erregistro-kode bakarra/Código registral único:</b>	<b>Koordinazio-data/Fecha coordinación:</b>
Ez dago koordinatuta/No está coordinado		





Elementuen krokisak/Croquis de los elementos

Helbidea/Dirección: BO\El campillo 034K02

Eraikitze urtea/Año de construcción: 1989

N9571911K UPBUN

