

# KATASTROKO DATUEN FITXA

## FICHA DATOS CATASTRALES

Ondasun Higiezinaz/Bien Inmueble 002-1011-01005-0009

ABANTO Y CIERVANA-ABANTO

Azpiartzela/ Subparcela	Elementua/ Elemento	Erabilera/ Uso	Azal./ Sup.(m2)
Helbidea/Dirección: BO\El campillo 030B			
01	Hir/Urb N9571765Y UPB9D17B	I11 Biltegiko industria/Industria almacén	348,96

Partzela/Parcela 002-1011-01005

Azalera/Superficie:	11.812,90 m2
---------------------	--------------

Azpiartzela/Subparcela 01

Azalera/Superficie:	11.812,90 m2	Izaera/Naturaleza:	Hiriko/Urbana
Azpieraikia/Subedificada:	Ez/No	Eraldatutako Lurzorua/ Suelo Transformado:	Ez/No
Fatxaden kopurua/ Número Fachadas:	3		

→ Eraikin/Edificio - 00210110100501001 - BO\El campillo 030B


Erabilera/Uso:	I1 Solairu bakarreko industria/ Industria una planta	Kategoria/Categoría:	2
Eskuko Kategoria/ Categoría manual:		Eraikitze-urtea/ Año Construcción:	1990
Birgaitze-urtea/ Año Rehabilitación:		Kontserbazio Maila/ Grado Conservación:	1 Normala/Normal
Sestraren gaineko azalera/ Sup. sobre rasante:	6.690,74 m2	Sestraren azpiko azalera/ Sup. bajo rasante:	

Eraikuntza/Edificación:	Itxita/Cerrada	Zolata/Solera:	Bai/Si
Altuera askea/ Altura libre:	7 metro berdin edo gehiago/ Igual o más de 7 mts	Egitura/Estructura:	Metala/Hormigoia/Metal/ Hormigón
Itxitura/Cerramiento ext.:	Beste batzuk/Otros	Pabiloiaren Argia/ Luz cerca:	11 m berdin edo gehiago/Igual o más de 11 mts
Forjatuetako Argia/ Luz forjados:	7m edo gehiago/Igual o más de 7 mts	Garabia/Grúa puente:	8 tn berdin edo gehiago/Igual o más de 8 tn
Goragailua/Elevador:	Ez dauka/No tiene		

→ Elementuak/Elementos BO\El campillo 030B

N9571765Y			
Erabilera/Uso:	I11 Biltegiko industria/ Industria almacén	Elementua/Elemento:	UPB9D17B
Azalera/Superficie:	348,96 m2	Partaidetza koefizientea/ Coeficiente de Participación:	5,64





Jabetza Erregistroarekiko koordinazio grafikoa/Coordinación gráfica con el Registro de la Propiedad

Erregistroa/Registro:	Erregistro-kode bakarra/Código registral único:	Koordinazio-data/Fecha coordinación:
		Ez dago koordinatuta/No está coordinado





**Elementuen krokisak/Croquis de los elementos**

**Helbidea/Dirección:** BO\El campillo 030B **Eraikitze urtea/Año de construcción:** 1990

N9571765Y UPB9D17B

