

INFORME DE VALIDACIÓN SOBRE
Adecuación de Equipos de Trabajo al R.D. 1215 / 97

Empresa	EBANISTERIA SERAL, S.L.
Planta	C/ IBARREDI, 17
Sección	VITORIA
Equipo	LINDE
Modelo	E18
Código del equipo	322D07052818
<p>Descripción del equipo y tareas:</p> <p>CAPACIDAD: 1.800 KG MASTIL TRIPLEX A 5.450 MM REPLEGADO: 2.330 MM ELEVACION LIBRE: 1.800 MM DESPLAZADOR LATERAL: INCLUIDO</p> <div style="text-align: right;">  <p>PEGAMO Pegamo Navarra, S.A.</p> </div>	